



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITÀ E LE NUOVE TECNOLOGIE
DIREZIONE GENERALE PER IL DIGITALE E LE TELECOMUNICAZIONI - ISTITUTO SUPERIORE
DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
DIVISIONE VI – CONTROLLO EMISSIONI RADIOELETTRICHE. AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA SUGLI APPARATI RADIO

Circ.- DGTCSE-ISCTI-Div.6-UO/1/B.A./n.8/2024

ELENCO INDIRIZZI -ALLEGATO

Fas. 28

Oggetto: Apparato GPS marca NSR mod. NGR 3000 marcato timone 0098/2022 ed installato a bordo della M/N Grande Cameroon/ICEW. Mancanza di etichettatura dell'antenna.

Apparato A.I.S. marca NSR mod. NSI 1000 recante marchio timone 0098/2022 installato a bordo della S/V Urbano Monti/IBFX. Etichettatura del display diversa da quanto riportato nel modulo B.

Si fa riferimento alle segnalazioni dell'Ispettorato territoriale della Calabria e della Sicilia relativamente agli apparati in oggetto.

Da quanto riscontrato a bordo è risultato che:

1. l'etichettatura dell'unità display, dell'apparato AIS, reca un'indicazione del modello NSI-1000 diversa da quanto riportato nel modulo B nr. MEDB00006HV (all.1) ossia marca NSR modello NSI-1000D;
2. l'etichettatura dell'antenna (nr. di serie e marchio timone), dell'apparato GPS, di cui ai moduli B nr. MEDB000033R e Rev.1 (all.2), risulta mancante.

Per quanto riguarda il punto 1:

- la società Tefin con nota del 19/6/24 ha comunicato che *“La NSR tramite il proprio rappresentante in Italia ha fatto presente che, per quanto attiene all'etichetta sul display, la stessa si riferisce al prodotto nella sua interezza e, per evitare future incomprensioni, ha predisposto nuove etichette comprensive di suffisso D da apporre sul display;”*.

Per quanto riguarda il punto 2:

- la società Tefin con nota del 19/6/24 ha comunicato che *“La NSR tramite il proprio rappresentante in Italia..... ha fatto presente..... che sono pronti ad inviare le etichette appropriate”*; e in data 5/8/2024 che è in corso l'eliminazione della non conformità rilevata.

Considerato che la non corretta etichettatura, è una *non conformità formale* di cui all'articolo 30 del DPR 239/17, e riguarda anche altri eventuali apparati installati su altre unità navali, si ritiene opportuno informare codesti Ispettorati territoriali delle azioni correttive proposte dal costruttore. Inoltre, si invitano codesti Ispettorati, all'atto della visita ispettiva, di verificare oltre alla dichiarazione di conformità, moduli B e D, la corretta marcatura degli apparati in questione, e di informare la Direzione scrivente all'indirizzo dgtel.div06@pec.mimit.gov.it e l'autorità di sorveglianza all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it di quanto riscontrato a bordo.

Allegati: 1 e 2

Il Direttore Generale
(Patrizia Catenacci)



ALLEGATO

<u>Per competenza</u>	
Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza Direzione generale per i servizi territoriali	- dgst@pec.mimit.gov.it
Ispettorati Territoriali	- dgst.div03@pec.mimit.gov.it - dgst.div04@pec.mimit.gov.it - dgst.div05@pec.mimit.gov.it - dgst.div06@pec.mimit.gov.it - dgst.div07@pec.mimit.gov.it - dgst.div08@pec.mimit.gov.it - dgst.div09@pec.mimit.gov.it - dgst.div10@pec.mimit.gov.it - dgst.div11@pec.mimit.gov.it - dgst.div12@pec.mimit.gov.it - dgst.div13@pec.mimit.gov.it
- Compagnia Generale Telemar S.p.A.	- telemar@pec.cgtelemar.com
- Generalmarine S.r.l.	- generalmarine@pec.carelweb.it
- Furuno	- radiomarittimi@pec.furuno.it
- Sirm Italia S.r.l.	- sirmitalia@pec.it
- T.E.F.I.N. S.c.a.r.l.	- tefin@pec.tefin.it
- Ministero Infrastrutture e Trasporti Comando Generale delle Capitanerie di Porto Reparto VI - Ufficio 2°	- cgcp@pec.mit.gov.it